

約50年間供用された連続非合成鋼I桁橋の現地載荷試験

澤田 守* 村越 潤** 梁取直樹*** 西 弘明**** 三田村 浩****

1. はじめに

高度経済成長期に建設された膨大な道路橋ス トックの高齢化が進展していく中で、これらを健 全な状態で適切かつ合理的に維持管理していくた めの点検、診断、対策技術が求められている。し かしながら、道路橋のように多数の部材から構成 される複雑な構造物では、劣化損傷・変状の要因 が多岐にわたるだけでなく、それらが橋の耐荷性 能や耐久性能に与える影響は、設計・構造条件の みならず橋梁を取り巻く環境、交通状況等によっ ても大きく異なるものである。このため、損傷・ 変状の生じている橋の構造安全性の評価は極めて 難しくなる場合が多い。

構造物メンテナンス研究センターでは、長期供 用され劣化損傷の生じた実橋の状態や挙動を探る 取り組みを臨床研究と称して、撤去橋梁等を活用 した各種の現地調査・計測及び撤去部材調査を進 めている。

こうした臨床研究の一環として、約50年間供 用され撤去に至ったリベット接合を用いた鋼2主 桁橋を対象として、活荷重に対する全体挙動の把 握及び構造解析手法の適用性の検討を主な目的と して、劣化損傷の目視調査、荷重車載荷試験による 橋梁各部のひずみ、変位、振動特性等の挙動計測、 数値解析との比較、撤去後の材料強度試験等を 行った。本橋は非合成桁として設計されているが、 これまでの実橋計測によれば非合成桁であっても



図・1 橋梁全景

Field loading test of the continuous non-composite I-girder steel bridge used for about 50 years

鉄筋コンクリート床版(以下、床版)と鋼桁間の 合成挙動の事例が多数確認されている¹⁾。本橋の 場合にも、上フランジにはスラブアンカーやリ ベット接合による鋼板継手が設けられており両者 の相対変位は生じにくいものと考えられる。一方 では、長期間供用され床版と鋼桁間には劣化損傷 が確認されており、かつ約8m間隔に設けられた9 箇所の目地によって床版が不連続の構造となって いる。このような状態での合成挙動の程度は、橋 の耐荷性能を評価する上で検討しておくべき点と 考えられる。

本文では、各種調査のうち、主に床版と主桁と の合成挙動に着目した載荷試験結果の概要を報告 する。

2. 橋梁概況

2.1 橋梁諸元

対象橋梁は北海道芦別市の一般国道452号にお いて空知川に架かる橋梁であり(図-1、図-2)、橋 長82.7m(支間割:24.6m+32.8m +24.6m)の3 径間連続非合成鋼I桁橋である。昭和28年に竣工 し、平成14年に別線に新橋が架設され通行止め となるまで約50年にわたり供用された。平成11 年道路交通センサス調査において、大型車交通量 は160(台/日)、日交通量は2,563(台/日)で ある。

2.2 劣化損傷の状況

本橋における主な劣化損傷を図-3に示す。床版 張出し部のコンクリートには、寒冷地のため凍害 が発生(図-3(a))しており、著しい剥落・鉄筋 の露出が見られた。主桁間の床版では、床版下面 のほぼ全面に微細なひび割れが発生しており、パ ネルによっては床版に疲労と考えられる2方向の ひび割れ(図-3(b))が生じていた。床版目地の 周辺では、水等の浸入による漏水、遊離石灰(図 -3(c))が確認された。床版と鋼桁の境界部では、 上フランジ端部との接触部に全長のかなりの部分 にわたり漏水、遊離石灰の跡(図-3(d))が見ら れた。鋼桁については、平成8年に塗装塗替が行



図-2 橋梁一般図、載荷ケース、計測位置





(a) 凍害による床版張り 出し部の剥落



(b) 床版下面の2方向 ひび割れ



(c) 床版目地の漏水、遊離 石灰(橋下面) 図-3 本橋における主な劣化損傷の状況



(d) 床版と鋼桁境界部の 漏水、遊離石灰

われており、外観上比較的健全な状態であったが、 主桁上フランジと床版との境界部や目地直下の横 構ガセットプレート周りなどでは、漏水の影響に よる局部的な腐食が生じていた。

3. 載荷試験方法

3.1 静的載荷試験

活荷重に対する全体挙動を把握するため、約 200kNに調整したダンプトラックを荷重車(前 輪重55kN、後タンデム軸重150kN)として用い て静的載荷試験を行った。図-2に載荷ケース、計 測断面を示す。載荷は荷重車2台を静的に載荷す るケース(Case1、2)および、荷重車1台を移動さ せながら所定位置に静的に載荷するケース(移動 載荷)(Case3)の2方法により行った。中央径間 中央付近を計測対象とし、桁ひずみを計測した。 また、床版と鋼桁上フランジの橋軸方向の相対変 位についてπゲージを用いて計測した。

3.2 振動試験

振動試験については、強制加振後の鉛直方向加 速度の自由減衰振動波形から固有振動数等の振動 特性を把握するため実施した。中央径間支間中央 位置で人力加振(10数名で鉛直方向に加振)を 実施し、鉛直方向加速度を加速度計により計測し た。

3.3 計測結果との比較に用いた数値解析

本橋の活荷重に対する全体挙動の把握及び構造 解析手法の適用性の検討を行うため、各種のモデ ルで数値解析を行い、静的載荷試験および振動試 験で得られた各種計測値との比較を行った。以下 にモデルを説明する。

3.3.1 骨組モデル

鋼桁の設計計算に一般的に用いられる格子桁解 析のモデル(以下、骨組モデル)を用いて、床版 と鋼桁との合成を考慮しない場合と考慮する場合 について解析を行った。骨組(合成)モデルでは、 主桁および縦桁と床版間は完全合成と仮定してい る。

3.3.2 FEMモデル

FEMモデルでは、主桁、縦桁、横桁をはり要 素とし、床版をシェル要素でモデル化している。 床版に主桁間の合成挙動を表現するためのせん断 バネ定数については、既往のスラブアンカーの水 平せん断試験結果²⁾を参考に、せん断バネ定数 (3.75×10⁵kN/m)を基本値として、これをオー ダー単位で変化させた。また、床版のシェル要素 に不連続部分を設けて床版目地を考慮したモデル と、考慮しないモデルについて解析を行った。

4. 載荷試験結果³⁾

4.1 主桁断面応力分布

図・4に荷重車2台載荷時(Case1、2)の中央径 間支間中央の主桁断面応力分布を示す。図中には、 骨組(非合成)、骨組(合成)モデル、および目 地が無いと仮定し完全合成となるように十分に大 きいせん断バネ定数を設定したFEM(合成、目 地無)モデルの解析結果を示す。実測値に対して、 骨組(非合成)モデルでは特に上フランジ側で異 なる分布を示している。一方、床版と鋼桁との合 成を仮定した骨組(合成)モデルとFEM(合成、 目地無)モデルでは、実測値と比較的近い分布を 示した。

4.2 振動特性

表・1に人力加振及び固有値解析によって得られ た中央径間支間中央の固有振動数を示す。実測値 は、骨組(合成)モデルやFEM(合成、目地無) モデルの解析値に近く、振動特性からも本橋が合 成桁に近い挙動を示していることが確認された。

4.3 床版と鋼桁間のずれ挙動

図-5に移動載荷時(Case3)におけるπゲージ により計測された床版と鋼桁間の相対変位を示す。 以下、図中ではせん断バネ定数をkと記載する。 横軸は、荷重車の後タンデム軸の中心位置を示し ている。図中には比較的相対変位が近いせん断バ ネ定数 (k=3.75×10⁶kN/m)とした解析値および、 k=3.75×10⁵、10⁷、10⁸kN/mとした解析値(実測 値のピーク値近傍のみ)を併せて示す。実測値は、 荷重載荷位置がP-1支点からP-2支点方向に移動 するにともない、相対変位は増加し、計測位置直上 付近に荷重載荷された時点でピーク値を示し、そ の後、荷重位置が遠ざかるにつれ、再び零に戻ると いう弾性的な挙動を示している。図-6に中央径間 中央の荷重車2台載荷(Case1)時における床版 と鋼桁間の相対変位を示す。図中にはせん断バネ 定数k=3.75×10⁵、10⁶、10⁷、10⁸kN/mとした場合の 解析結果を併せて示す。以上の図-5、図-6によれ ば、実測値が小さく計測点も少ないため評価は難 しいが、オーダーとしてk=3.75×10⁶kN/mとし た解析値が実測値の傾向と比較的近い。本橋の鋼 桁と床版間のずれ剛性はスラブアンカーのせん断 バネ定数よりも1オーダー程度大きく、コンク リートとの付着もしくはリベット頭やフランジ厚



の変化による凹凸の存在により床版と鋼桁間の接 合に実質的に大きなずれ剛性を有していたことが 推察される。

図・7に、せん断バネ定数を変化させた場合の床 版目地モデル化の有無の違いによる、荷重車2台 載荷時(Case1)における中央径間支間中央の主 桁下フランジ応力度を示す。本橋の場合には、床 版目地のモデル化の有無に関わらず、k=3.75× 10⁷~10⁸kN/mで概ね収束している。実測値は、 このモデルによる解析値に近く、前述のようにず れ挙動は計測されたものの完全合成としたFEM モデル(目地無)で概ね挙動を再現できるものと 思われる。なお、せん断バネ定数が大きく合成桁 に近い挙動となる条件下では、床版目地および床 版と鋼桁のずれ挙動のモデル化の有無による影響 は小さかった。

5.まとめ

約50年間供用され、一部劣化損傷が見られる とともに、床版目地を有する鋼I桁橋を対象とし て、荷重車載荷試験を行った。その結果、床版と 鋼桁間に関して、完全な合成挙動ではないものの 合成桁に近い挙動を示していることが確認された。 また、構造解析におけるモデル化の検討を行い、 本橋においては、目地無しで床版と主桁が完全合 成と仮定したFEMモデルで概ね挙動を再現でき ることが確認された。劣化損傷を考慮していない モデルで挙動が概ね再現できていることから、今 回載荷試験を行った弾性範囲内の橋の全体挙動に ついては、前述の劣化損傷が見られたものの健全 時とそれほど違いがないものと推察される。得ら れた知見は、既設橋の実挙動を把握する上でのモ デル化の参考に資するものと考えられる。

今後もこうした劣化損傷の生じた古い橋梁の損 傷状況、実挙動の調査事例の蓄積を図り、既設橋 の健全性評価に対する技術支援の参考にするとと もに、耐荷性能の診断技術の開発に活かしていく 予定である。

謝 辞

本橋を撤去前に現地載荷試験のフィールドとし て提供頂いた国土交通省北海道開発局札幌開発建 設部滝川道路事務所の皆様に深謝の意を表します。

参考文献

- 村越、高橋、吉岡、野中、加藤:FEM解析を用いた鋼多主桁橋の設計合理化の検討、鋼構造論文集 第11巻、第43号、pp.131~145、2004.9.
- 2) 枡田、平城、渡辺、高田、宮地、牛島:スラブアンカーの静的ずれ耐荷力特性に関する実験的研究、構造工学論文集 Vol.47A、pp.1373~1380、2001.3.
- 村越、梁取、澤田、西、三田村:約50年間供用された 床版目地を有する連続非合成鋼I桁橋の損傷状況と 現地載荷試験、構造工学論文集Vol.56A、pp.710~ 721、2010.3.

澤田 守*



独立行政法人土木研究 所構造物メンテナンス 研究センター橋梁構造 研究グループ 研究員 工修 Mamoru SAWADA



独立行政法人土木研究 所構造物メンテナンス 研究センター橋梁構造 研究グループ 上席研 究員、工修 Jun MURAKOSHI

梁取直樹***



独立行政法人土木研究 所構造物メンテナンス 研究センター橋梁構造 研究グループ 主任研 究員、MS Naoki YANADORI

西 弘明****



独立行政法人土木研究 所寒地土木研究所寒地 基盤技術研究グループ 寒地構造チーム 上席 研究員、博(工) Dr.Hiroaki NISHI

三田村 浩****



独立行政法人土木研究 所寒地土木研究所寒地 基盤技術研究グループ 寒地構造チーム 主任 研究員、博(工) Dr.Hiroshi MITAMURA